

## PAPER DETAILS

TITLE: ?????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ??????

AUTHORS: ? ? ????????

PAGES: 118-129

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819307>

# **МИНИМИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗОК В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

**Проф. др. Зарлык МАЙМЕКОВ**

Кыргызко – Турецкий Университет «Манас»

Приведены научные основы минимизации техногенных нагрузок в окружающей среде за счет организации развитой поверхности контакта взаимодействующих фаз и эффективного распределения частиц в реальных гидродинамических условиях.

Известно, что для описания взаимодействия частиц в макросистемах можно использовать проекции сил, которые оказывают воздействия на точечный элемент реальной формы. При этом принимается, что любая форма состоит из дисперсной среды и дисперсной фазы, и при их взаимодействии образуются различные техногенные нагрузки в окружающей среде (выбросы, сбросы, твердые отходы). Газовая среда, включая газовую фазу, образуют газовые смеси (воздух); при наличии жидкой фазы имеет место –туманообразование, облако, дожди, снегопады, а в присутствии твердой фазы-аэрозоли, дым, пыль, сажистые частицы.

При аналогичных модельных взаимодействиях жидкой среды с жидкими фазами образуются прямые и обратные эмульсионные стоки; твердыми фазами-сусpenзии, а газообразными-пузыри и пены.

Твердые системы образуются при взаимодействии твердой среды с твердыми фазами (твердые растворы и расплавы); газовой фазой-пористые структуры, а жидкими-пастообразные материалы.

В окружающей среде осуществляются взаимодействия в общем виде: г-г; г-ж; г-тв(1), ж-ж; ж-г; ж-тв(2), тв-тв; тв-ж; тв-г(3). При различных сочетаниях (1)-(3) образуются сложные дисперсные системы, составляющие основы всех локальных и глобальных экологических процессов, имеющих место в окружающей среде. В свою очередь, они характеризуются основными и типовыми процессами, протекающими на различных уровнях в стационарных и нестационарных

условиях; например, гидромеханические процессы (перемещения, перемешивания, осаждения, фильтрация, центрифугирования, флокуляция, коагуляция ...); тепловые (нагревание, охлаждение, конденсация, выпаривания...); массообменные (абсорбция, адсорбция, ректификация, экстракция, сушка, растворения, кристаллизация...); химические (нейтрализация, гидролиз, окисление, восстановление, полимеризация, поликонденсация, этерификация, катализ ...); механические (измельчение, сортировка, классификация, обогащения ...).

Вышеуказанные процессы протекают в аппаратах при участии дисперсной среды и фазы. Соответственно, при их взаимодействии на элементарной поверхности накладываются различные силы (давления, тяжести, инерции и трения). Проекция указанных сил направлена в конечном итоге для развития определенной поверхности контакта взаимодействующих фаз. При этом анализ субстанциальных производных общезвестных уравнений гидродинамики, тепло- и массопереноса [1]:

$$\begin{aligned}
 -\rho g - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left( \frac{\partial^2 \omega_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \omega_z}{\partial z^2} \right) &= \rho \left( \frac{\partial \omega_z}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial \omega_z}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial \omega_z}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial \omega_z}{\partial z} \right) \\
 \text{(по направлению } z\text{),} \\
 \frac{\partial t}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial t}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial t}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial t}{\partial z} &= a \left( \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right), \\
 \frac{\partial c}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial c}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial c}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial c}{\partial z} &= D \left( \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} \right)
 \end{aligned}$$

показывает, что одновременное решение приведенных уравнений с учетом постоянства массового расхода потока на различных сечениях аппарата представляется трудной задачей, поэтому для экологических систем, где в определенной дисперсной сплошной среде всегда находится псевдоожиженная фаза, можно применять методы анализа размерностей физико-химических величин, характеризующих изучаемую систему или же основные положения теории подобия. При таких условиях получаются безразмерные критериальные числа, включающие определяемой и определяющей части.

На основе критериальных чисел можно составить функциональную зависимость и критериальные уравнения следующего вида:

$$\begin{aligned} Eu &= K \operatorname{Re}^m \operatorname{Fr}^n \left(\frac{l}{d}\right)^k \dots \text{(для гидродинамических процессов)} \\ Nu_t &= K \operatorname{Fo}_t^m \operatorname{Pe}_t^n \operatorname{Pr}_t^l \operatorname{Re}^k \left(\frac{l}{d}\right)^l \dots \text{(для тепловых процессов)} \quad (*) \\ Nu_D &= K \operatorname{Fo}_D^m \operatorname{Pr}_D^n \operatorname{Re}^k \left(\frac{l}{d}\right)^l \dots \text{(для массообменных процессов)} \end{aligned}$$

Из полученных зависимостей видно, что практически во всех гидродинамических процессах, протекающих в окружающей среде главными задачами считаются определение перепада давления (усилия оказываемые на поверхности различной формы), распределения скоростей на поверхности или в объеме жидкости и величины поверхности контакта взаимодействующих фаз.

Изменения количества тепла вне и внутри рассматриваемой системы: за счет точечных флуктуаций, обусловленных хаотическим тепловым движением отдельных атомов и молекул; движением больших потоков в виде капель, струи, пузырей и пленок; наличием градиента температуры, плотностей, т.е. изменением энталпии процесса (внутренняя и внешняя диссипации эксергии, т.е. потеря технической работоспособности системы) обуславливает протекание тепловых процессов (нагревание, охлаждение, конденсация, выпаривания), которые оказывают физическую нагрузку на окружающую среду (изменение климата, излучение и поглощение тепла, электромагнитные колебания, воздействия тепла омического сопротивления, индукционного и высокочастотного нагрева, дуговых и плазменных разрядов ....); главными задачами в них являются определения: тепловой нагрузки дисперской системы, распределения температуры на поверхности и в объеме жидкости (капельная, упругая) и поверхности контакта взаимодействующих частиц.

Для массообменных процессов (абсорбция, адсорбция, ректификация, экстракция, сушка, растворение (выщелачивание), кристаллизация), протекающих за счет молекулярной, турбулентной диффузий и конвективного переноса, главными считаются определения массовой нагрузки аппарата на основе составления материальных балансов, концентрации распределяемого компонента в отдельных фазах и носителях (с учетом уравнения неразрывности потока) и поверхности контакта взаимодействующих фаз (включая, атомарно-молекулярных частиц).

Из уравнений (\*) видно, что основные критериальные числа гидродинамики и тепло- и массопереноса включают в себя элементы рассматриваемой поверхности ( $I$ ), связанные со скоростью ( $\omega = \frac{Q}{S}$ ) и массовым расходом потока

( $M = \rho\omega S$ ). Отсюда следует, что именно создание развитой поверхности контакта фаз для эффективного распределения частиц является фундаментальной основой минимизации техногенных нагрузок в окружающей среде. Например, в системах г-г, г-ж, г-тв газовая фаза является средой, поскольку она трудно разбавляема (все время остается относительно чистым в виде газа), а компоненты газ, жидкость, твердое тело легко разбавляемы и они меняют формы. Аналогично в системах ж-ж, ж-г, ж-тв, а также тв-тв, тв-г, тв-ж-средой являются жидкая и твердая часть, соответственно; а фазы, которые содержатся в них меняются (разбавляются), т.е. в определенной степени имеет место процессы самоочищения в окружающей среде, особенно в горных условиях.

Анализ вышеприведенных критериальных уравнений осуществляется на модельных экологических системах при реальных гидродинамических условиях с целью экспериментального определения рабочих и равновесных данных и на их основе рассчитывается число и высота единиц переноса, а также объемные и поверхностные коэффициенты переноса тепла и массы.

Для осуществления взаимодействий в вышеуказанных системах (газовых, жидких, твердых) организуются процессы (основные и типовые) в соответствующих аппаратах. Именно, аппараты являются базой для создания определенной поверхности контакта фаз. Исходя из этих положений, были конструированы основные аппараты [1]: пленочные, насадочные, тарельчатые и распылительные. В данных аппаратах развитая поверхность контакта фаз создается за счет уменьшения толщины пленки жидкости: эффективного смачивания активной поверхности насадки; образования мельчайших пузырей и капель. В таких условиях достигается минимизация «мертвых зон» взаимодействия, и обеспечивается более высокая интенсивность процесса и эффективность аппарата; изучаемый процесс при этом принимается экологически чистым и безопасным в практическом отношении. Данный принцип минимизации «мертвых зон» должен быть заложен во всех видах структурных моделей: физико-математических, химико-технологических и эколого-экономических систем.

Для эффективного распределения частиц дисперсной фазы необходимо создание плоского профиля по скорости, температуре и концентрации, т.е. процесс провести в турбулентной среде, исключая при этом концевые эффекты-влияние входа и выхода аппарата на течение процесса.

Исходя из вышеизложенных положений по минимизации техногенных нагрузок в окружающей среде, нами была рассмотрена система топливо(ж)-вода с целью модификации ее в виде водотопливных эмульсий. Данное положение

объясняется с тем, что в современных условиях одним из основных источников загрязнения окружающей среды являются тепло- энергетические комплексы различных промышленных производств. В процессе хозяйственной деятельности указанные объекты используют газообразные, жидкие и твердые топлива. При сжигании органических топлив в среде окислителя образуются многотоннажные шлаки, сбросы и газовые выбросы. Поэтому, есть реальная необходимость в уменьшении техногенных нагрузок за счет увеличения поверхности контакта взаимодействующих фаз: тв-г (горения твердого топлива), г-г ( горения природного газа), ж-г (горения жидкого топлива).

Следует заметить, что топочный мазут сильно обводняется в процессах его перевозки в железнодорожных цистернах, а также при сливе и перекачке в мазутонасосных станциях. Степень обводнения в отдельных случаях составляет до 30%. Распределение балластной воды в топливе носит линзовый характер, т.е. - слоями мазут и слоями вода из-за малой разницы плотностей фаз. Поэтому при сжигании таких смесей образуются огромное количество газовых выбросов в окружающей среде, и даже в отдельных случаях уменьшается КПД котлоагрегатов.

С целью перевода случайного распределения воды в топливе в организованную смесь, нами были предложены и реализованы различные конструкции роторно-пульсационных аппаратов и на их основе технологические схемы приготовления ВТЭ в реальных промышленных объектах республики и странах СНГ.

Сущность данного подхода заключается в следующем: с учетом исходной воды в мазуте, в последней дополнительно добавляется до 20%  $H_2O$  и за счет создания кавитационных эффектов на их основе получаются полидисперсные водотопливные эмульсии (ВТЭ). Далее смесь направляется в зону горения и наступает процесс взрыва ВТЭ. Поскольку температура кипения воды составляет  $100^0C$ , а мазута  $300^0C$ , то вода находящаяся внутри органической жидкости способствует вторичному диспергированию ВТЭ и развивает наибольшую поверхность контакта капель ВТЭ с окислителем. В результате достигается три эффекта: во-первых, за счет наличия водяных паров внутри топочном процессе снижаются газовые выбросы до 70%; во-вторых, имеет место утилизация 20% сточной балластной воды; в-третьих, достигается экономия топлива до 5-6% в результате полного сгорания микродисперсных частиц.

*Данный процесс заслуживает не только практический интерес у специалистов, в том числе, в первую очередь экологов-инженеров в плане теоретического изучения системы топливо(ж)-воздух, топливо(тв)-воздух, топливо(ж)-вода-воздух при различных значениях температуры, окислителя и присадки(воды), а несомненно будут полезны в прогнозировании, нейтрализации,*

*очистке и утилизации газовых выбросов, образующихся при окислении различных сложных гетерогенных топливных систем.*

Ниже рассматриваются результаты моделирования системы топливо(тв)-воздух при различных количествах окислителя и температуры ( $\alpha = 1,1-1,5$ ,  $t = 800-1000^{\circ}\text{C}$ ) с целью определения концентрации частиц в газовой фазе.

Здесь следует заметить, что в работах[2-4] данные газовой и конденсированных фаз хорошо аппроксимированы в виде экспоненциальной зависимости  $C = e^{kt+b}$ . С учетом этих обстоятельств ниже приведены данные физико-химического моделирования системы твердое топливо-воздух (табл.1) при полных значениях  $\alpha$  и  $t$ .

*Концентрация газовой фазы определялась с помощью газоанализаторов с использованием различных порошковых наполнителей, калористическими методами, а также иодометрическим титрованием.*

#### Одномерные 1

#### Единые единицы измерения концентраций

Компоненты газовой фазы		Температура, $^{\circ}\text{C}$				
		800	850	900	950	1000
1	2	3	4	5	6	7
O	1,1	7,61E-09	2,69E-08	8,15E-08	2,47E-07	6,58E-07
O	1,3	1,00E-08	3,56E-08	1,13E-07	3,27E-07	8,69E-07
O	1,5	1,16E-08	4,09E-08	1,30E-07	3,76E-07	1,00E-06
O <sub>2</sub>	1,1	1,21E+00	1,21E+00	1,21E+00	1,21E+00	1,21E+00
O <sub>2</sub>	1,3	2,09E+00	2,09E+00	2,09E+00	2,09E+00	2,09E+00
O <sub>2</sub>	1,5	2,75E+00	2,75E+00	2,75E+00	2,75E+00	2,75E+00
H <sub>2</sub>	1,1	4,70E-09	1,62E-08	5,04E-08	1,43E-07	3,75E-07
H <sub>2</sub>	1,3	3,07E-09	1,06E-08	3,29E-08	9,36E-08	2,45E-07

## ØAAÆÆÉ ÉÉÉÍ ÅÅÐ ÆÓÐÍ ÅÆÓ

H <sub>2</sub>	1,5	2,35E-09	8,11E-09	2,53E-08	7,16E-08	1,87E-07
OH	1,1	5,94E-06	1,34E-05	2,81E-05	5,56E-05	1,04E-04
OH	1,3	6,32E-06	1,42E-05	2,99E-05	5,91E-05	1,11E-04
OH	1,5	6,33E-06	1,43E-05	2,99E-05	5,92E-05	1,11E-04
HO <sub>2</sub>	1,1	2,27E-08	4,35E-08	7,88E-08	1,36E-07	2,25E-07
HO <sub>2</sub>	1,3	3,16E-08	6,05E-08	1,10E-07	1,89E-07	3,13E-07
HO <sub>2</sub>	1,5	3,62E-08	6,93E-08	1,26E-07	2,17E-07	3,58E-07
H <sub>2</sub> O	1,1	1,40E+00	1,40E+00	1,40E+00	1,40E+00	1,40E+00
H <sub>2</sub> O	1,3	1,20E+00	1,20E+00	1,20E+00	1,20E+00	1,20E+00
H <sub>2</sub> O	1,5	1,05E+00	1,05E+00	1,05E+00	1,05E+00	1,05E+00
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1,1	1,89E-09	3,22E-09	5,24E-09	8,22E-09	1,24E-08
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1,3	2,11E-09	3,60E-09	5,87E-09	9,20E-09	1,38E-08
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1,5	2,11E-09	3,60E-09	5,56E-09	9,18E-09	1,39E-08
CO	1,1	1,37E-08	5,62E-08	2,04E-07	6,64E-07	1,97E-06
CO	1,3	8,99E-09	3,67E-08	1,33E-07	4,34E-07	1,28E-06
CO	1,5	6,87E-09	2,81E-08	1,02E-07	3,32E-07	9,85E-07
CO <sub>2</sub>	1,1	4,41E+00	4,41E+00	4,41E+00	4,41E+00	4,41E+00
CO <sub>2</sub>	1,3	3,77E+00	3,77E+00	3,77E+00	3,77E+00	3,77E+00
CO <sub>2</sub>	1,5	3,30E+00	3,30E+00	3,30E+00	3,30E+00	3,30E+00
NaO <sub>H</sub>	1,1	6,14E-10	5,84E-09	4,51E-08	2,84E-07	1,79E-06
NaO <sub>H</sub>	1,3	5,53E-10	5,23E-09	4,02E-08	2,52E-07	1,70E-06

NaO H	1,5	5,28E- 10	4,97E- 09	3,81E- 08	2,39E- 07	1,50E- 06
N <sub>2</sub>	1,1	2,54E+ 01	2,54E+ 01	2,54E+ 01	2,54E+ 01	2,54E+ 01
N <sub>2</sub>	1,3	2,57E+ 01	2,57E+ 01	2,57E+ 01	2,57E+ 01	2,57E+ 01
N <sub>2</sub>	1,5	2,59E+ 01	2,59E+ 01	2,59E+ 01	2,59E+ 01	2,59E+ 01
NO	1,1	9,03E- 04	1,43E- 03	2,16E- 03	3,18E- 03	4,52E- 03
NO	1,3	1,20E- 03	1,88E- 03	2,86E- 03	4,20E- 03	5,97E- 03
NO	1,5	1,37E- 03	2,17E- 03	3,29E- 03	4,83E- 03	6,88E- 03
NO <sub>2</sub>	1,1	1,31E- 05	1,55E- 05	1,81E- 05	2,09E- 05	2,37E- 05
NO <sub>2</sub>	1,3	2,26E- 05	2,67E- 05	3,12E- 05	3,80E- 05	4,10E- 05
NO <sub>2</sub>	1,5	2,97E- 05	3,52E- 05	4,10E- 05	4,73E- 05	5,39E- 05
N <sub>2</sub> O	1,1	7,07E- 08	1,07E- 07	1,57E- 07	2,23E- 07	3,09E- 07
N <sub>2</sub> O	1,3	9,34E- 08	1,42E- 07	2,08E- 07	2,95E- 07	4,09E- 07
N <sub>2</sub> O	1,5	1,08E- 07	1,63E- 07	2,39E- 07	3,40E- 07	4,71E- 07
HN O <sub>2</sub>	1,1	8,71E- 08	1,09E- 07	1,34E- 07	1,62E- 07	1,93E- 07
HN O <sub>2</sub>	1,3	1,21E- 07	1,51E- 07	1,86E- 07	2,25E- 07	2,68E- 07
HN O <sub>2</sub>	1,5	1,39E- 07	1,74E- 07	2,13E- 07	2,58E- 07	3,08E- 07
NaN O <sub>3</sub>	1,1	1,89E- 10	1,08E- 09	5,22E- 09	2,14E- 08	7,83E- 08
NaN O <sub>3</sub>	1,3	2,77E- 10	1,57E- 09	7,56E- 09	3,09E- 08	1,12E- 07
NaN O <sub>3</sub>	1,5	3,47E- 10	1,96E- 09	9,38E- 09	3,83E- 08	1,40E- 07
NaN O <sub>2</sub>	1,1	3,21E- 10	1,02E- 09	2,87E- 09	7,17E- 09	1,65E- 08
NaN O <sub>2</sub>	1,3	6,16E- 10	1,93E- 09	5,42E- 09	1,35E- 08	3,14E- 08

**ØÀÆÆÉÉ ÈÈÈÍ ÅÅÐ ÆÓÐÍ ÅÆÙ**

NaN O <sub>2</sub>	1,5	8,81E- 10	2,75E- 09	7,71E- 09	1,92E- 08	4,44E- 08
SO <sub>2</sub>	1,1	3,24E- 02	3,42E- 02	3,53E- 02	3,60E- 02	3,65E- 02
SO <sub>2</sub>	1,3	2,65E- 02	2,84E- 02	2,96E- 02	3,04E- 02	3,09E- 02
SO <sub>2</sub>	1,5	2,26E- 02	2,45E- 02	2,56E- 02	2,64E- 02	2,69E- 02
SO <sub>3</sub>	1,1	5,17E- 03	3,34E- 03	2,23E- 03	1,52E- 03	1,06E- 03
SO <sub>3</sub>	1,3	5,56E- 03	3,66E- 03	2,45E- 03	1,68E- 03	1,17E- 03
SO <sub>3</sub>	1,5	5,41E- 03	3,60E- 03	2,42E- 03	1,61E- 03	1,16E- 03
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1,1	1,77E- 07	8,01E- 07	3,04E- 06	9,52E- 06	2,71E- 05
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1,3	1,78E- 07	8,09E- 07	3,07E- 06	9,62E- 06	2,73E- 05
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1,5	1,80E- 07	8,15E- 07	3,09E- 06	9,68E- 06	2,74E- 05
H <sub>2</sub> S O <sub>4</sub>	1,1	4,05E- 07	1,72E- 07	7,73E- 08	3,69E- 08	1,87E- 08
H <sub>2</sub> S O <sub>4</sub>	1,3	3,68E- 07	1,59E- 07	7,20E- 08	3,46E- 08	1,76E- 08
H <sub>2</sub> S O <sub>4</sub>	1,5	3,11E- 07	1,36E- 07	6,16E- 08	2,98E- 08	1,51E- 08
SiO <sub>2</sub>	1,1	2,26E- 01	2,26E- 01	2,26E- 01	2,26E- 01	2,26E- 01
SiO <sub>2</sub>	1,3	1,94E- 01	1,94E- 01	1,94E- 01	1,94E- 01	1,94E- 01
SiO <sub>2</sub>	1,5	1,69E- 01	1,69E- 01	1,69E- 01	1,69E- 01	1,69E- 01
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,1	4,58E- 02	4,58E- 02	4,58E- 02	4,58E- 02	4,58E- 02
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,3	3,93E- 02	3,93E- 02	3,93E- 02	3,93E- 02	3,93E- 02
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,5	3,43E- 02	3,43E- 02	3,43E- 02	3,43E- 02	3,43E- 02
CaS O <sub>4</sub>	1,1	3,58E- 02	3,58E- 02	3,58E- 02	3,58E- 02	3,58E- 02
CaS O <sub>4</sub>	1,3	3,02E- 02	3,02E- 02	3,02E- 02	3,02E- 02	3,02E- 02

CaS O <sub>4</sub>	1,5	2,64E- 02	2,64E- 02	2,64E- 02	2,64E- 02	2,64E- 02
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1,1	1,54E- 02	1,54E- 02	1,54E- 02	1,54E- 02	1,54E- 02
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1,3	1,31E- 02	1,31E- 02	1,31E- 02	1,31E- 02	1,31E- 02
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1,5	1,15E- 02	1,15E- 02	1,15E- 02	1,15E- 02	1,15E- 02
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,1	1,14E- 02	1,14E- 02	1,14E- 02	1,14E- 02	1,14E- 02
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,3	9,70E- 03	9,70E- 03	9,70E- 03	9,70E- 03	9,70E- 03
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,5	8,50E- 03	8,50E- 03	8,50E- 03	8,50E- 03	8,50E- 03

Í ðè èçó÷âí èè ñèñòâí Ú òî í èèâí - âí çäóô è í àòâí àòè÷âñêí é í áðâáí òéâ í í ëó÷âí í Úô ääí í Úô áúë áúáðâí ýêñí í áí öèàëüí Úé âèä òóí êöèè ekt+ laj+ b. Öäeí ñí í áðâçí í ñòü ääí í áí áúáí ðà í áúýñí ýâðñý í àëè÷ëâí áðâòè÷âñêèö çââèñèí í ñòâé èí áàðèòí à éí í òâí ððâöèè éí í í í áí òí á áâçí áí é òâçû í ò á è t[4]. Äey í í ðâââæâí èý í áèçââñóí Úô éí ýôöèöèáí òí á èñí í èüçí áâëè í áòí ä í àèí áí üøèö êâââðâòí á, ñòóü éí òí ðí áí çâéëþ÷ââñý á í èí èí èçâöèè òóí êöèí í àëä  $\Sigma(C_{ij} - ekti + laj + b)_2$  í í áðâí áòðâí k,l,b, (ðâáé. 2,3), áäââ Cij- ýêñí áðèí áí òâéüí Úâ áâí í Úâ.

## Ðââéëöà 2

Éí ýôöèöâí òû ðâñ÷âòí Úô òí ðí óé äey í í ðâââæâí èý éí í í í áí òí á áâçí áí é òâçû ñèñòâí Ú ðââðâí á òí í èèâí - âí çäóô

O	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	OH	HO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	CO	CO <sub>2</sub>
0,022277	0	0,02187	0,014303	0,011451	0	0,0094	0,024796	0
1,073037	2,052451	-1,73091	0,159281	1,166711	-0,71921	0,252795	-1,73141	-0,72488
-	-	-	-	-	1,124161	-	-	2,277302
37,5845	2,02173	34,7003	23,5787	27,9622		27,824	35,9519	

NaOH	N <sub>2</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	N <sub>2</sub> O	HNO <sub>2</sub>	NaNO <sub>3</sub>	NaNO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>
0,0397	0	0,00804	0,003011	0,007366	0,003975	0,029998	0,019614	0,000725
-0,41487	0,047732	1,046374	2,047409	1,054058	1,165675	1,476399	2,482252	-0,8152
-52,358	3,183501	-14,5337	15,8457	23,4636	-20,6698	-47,8226	-40,1158	-3,11833

SO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaSO <sub>4</sub>	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
-	0,02507	-0	0	0	0	0	0

0,00782		0,01524					
0,17489	0,039062	- 0,57675	- 0,72658	- 0,72285	- 0,76146	- 0,73005	- 0,73387
0,786256	- 35,4786	- 1,94966	- 0,68978	- 2,29117	- 2,49814	- 3,37558	- 3,67179

Â òàáé. 3 í ðéàáâáí û í àéñèí óí û í ðí í ñèòâéüí ûðó í ðøéáí ê yí i èðé÷âñééð ðí ðí óé(%) í ðé èñí í èüçí âáí èé ðóí èðéé ekt+ lða+ b äey âù÷èñéáí èý êí i í áí ðí á áací áí é è í í äáí ñèðí âáí í í é ðàçû á yéñí áðèí áí òàéüí ûðó ócéäð ðàñ÷âðá.

Òàáëèöà 3

I àêñèì óì û i ðí i ñèòåëüí ûõ i øèáî ê

O	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	OH	HO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	CO	CO <sub>2</sub>
13, .43	8, 67	1 5,86		7,78 0	11,0 69	0, 7,86	17,5 5	0, 79

NaOH	N <sub>2</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	N <sub>2</sub> O	HNO <sub>2</sub>	NaNO <sub>3</sub>	NaNO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>
19, 54	0,09	7,6 9	13, 57	7,4 9	7,6 6	20, 78	18, 41	3,3 3

SO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaSO <sub>4</sub>	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
5, 83	18,4 5	8,2 9	0,7 1	0,5 7	1,1 9	1,0 6	0,9 9

Таким образом данные газовой и конденсированной фазы показывают присутствие сложных спектров частиц. Соответственно, есть необходимость в систематическом изучении топливных систем с различными присадками, в том числе в присутствии отработанных сточных вод, которые могут служить своеобразным катализатором внутри топочного процесса горения обратных эмульсий.

## ЛИТЕРАТУРА

1. А. Г. Касаткин Процессы и аппараты химической технологии-М:Химия, 1973.
  2. Д. А. Самбаева, А. А. Абдывалиев, З. К. Маймеков, Р. К. Султанов и др. Изучение системы твердое топливо-воздух и определение составов газовой и конденсированных фаз.-В мат. межд. конф.-Бишкек, 2001.-С.249-254.
  3. Д. А. Самбаева, А. А. Абдывалиев, З. К. Маймеков, Р. К. Султанов и др. Составы и концентрации газовой и конденсированных фаз, образующихся в процессе горения угля.-В мат. межд. конф. «Современные технологии и

управление качеством в образовании, науке и производстве: опыт адаптации и внедрения»-Бишкек, 2001.-ч.III -С.84-88.

4. К. С. Сулайманкулов, З. К. Маймеков, Д. А. Самбаева, А. А. Абдывалиев, Р. К. Султанов Прогнозирования образования газовых и конденсированных фаз в системе твердое топливо-воздух при различных значениях температуры и окислителя. – В мат. конф. «ПАХТ-2001» -Шымкент, 2001.-С.262-265.